



**COMUNE DI
CAVALESE**

**Provincia Autonoma di Trento
COMPENSORIO C1 –Valle di Fiemme-**

Scheda n.°

128

Località Cavalese vicolo Riccabona.

Comune catastale Cavalese.

Particella edificiale n° 223/2 - 968

Data del rilievo: 2016

Rilevatore: arch. Michele Facchin

CARTOGRAFIA



Foglio di mappa 27

>A >B punti di ripresa fotografica

SCALA 1:1000

ANALISI		Cavalese	SCHEDA N° 128												
1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale edificio stalle ☒ ☐ ☐ ☐ baite malghe ☐ ☐ ☐ ☐														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 ☐ ☒ ☐														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione ☐ ☐ ☐ ☒														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivi complementari decorativi TOTALE <table border="1"> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> </table> 7			2	☒	0	2	1	☒	2	1	☒	2	1	☒
2	☒	0													
2	1	☒													
2	1	☒													
2	1	☒													
5	Degrado nullo medio elevato ☐ ☒ ☐														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono ☒ ☐ ☐														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità ☐ ☐ ☒														
8	Vincoli legislativi - _____														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente non schedata														
10	Note siano eliminati i serramenti avvolgibili. il manufatto accessorio a nord è di tipologia 1.														
PROGETTO															
11	Categoria di intervento prevista <u>R3 - tipo 1</u>														
12	Vincoli particolari														
13	Spazi di pertinenza <u>inedificabili</u>														



Foto A



Foto B

Scheda n.°

128