




Scheda n.°

428

Particella edificiale n° 785

Rilevatore: arch. Michele Facchin

CARTOGRAFIA



>A >B punti di ripresa fotografica

SCALA 1:1000

ANALISI		Masi	SCHEDA N° 428												
1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale edificio stalle ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D baite malghe ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 ☒ 6 ☐ 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione ☐ 8 ☒ 4 ☐ 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivi complementari decorativi TOTALE <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> </table> 17			2	☒	0	2	☒	0	2	☒	0	2	1	☒
2	☒	0													
2	☒	0													
2	☒	0													
2	1	☒													
5	Degrado nullo medio elevato ☐ ☒ ☐														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono ☒ ☐ ☐														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità ☐ ☐ ☒														
8	Vincoli legislativi - _____														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Risanamento conservativo														
10	Note - Mantenimento delle banchine in legno a vista. - La copertura della tettoia a sud sia sostituita con un manto in laterizio di tipo tradizionale.														
PROGETTO															
11	Categoria di intervento prevista R 2 no art. 105 - L.P. 15/2015 - tipo A														
12	Vincoli particolari														
13	Spazi di pertinenza inedificabili														



Foto A



Foto B

Scheda n.°

428