

>A >B punti di ripresa fotografica

ANALISI		Milon	SCHEDA N° 567
1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale edificio stalle A B C D baite malghe legnaia A B ☒ D		
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 ☒ 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione 8 6 4 ☒		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivi complementari decorativi TOTALE 2 1 ☒ 2 1 ☒ 2 1 ☒ 2 1 ☒ 8		
5	Degrado nullo medio elevato ☒		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono ☒		
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità ☒		
8	Vincoli legislativi - _____		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Risanamento <u>conservativo</u>		
10	Note I volumi accessori siano ristudiati e ricomposti nella volumetria principale al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico.		
PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista R3 - <u>tipo 2</u>		
12	Vincoli particolari		
13	Spazi di pertinenza <u>vedi P.R.G.</u>		



Foto A

Scheda n.°

567