# CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

N° 39

DATI GENERALI Denominazione: BAITA "BAITO DEL RICCARDINO"

Comune di CAVALESE Località: val moena Sotto località:

C.C. CAVALESE p.ed. 1702 Altitudine: 1740m. s.l.m.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto A



Foto B

CARTA TECNICA 1:10.000


N°Foglio 044140




	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla manufatto par	ziale			
2	Situazione catastale  anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 edificio non accatastato						
3	Proprità attuale  Comune	$\boxtimes$	Magnifica Comunità di Fiemme		Privato		
4	Uso attuale  Agricolo	$\bowtie$	Abitativo stagionale		Privato		
5	Grado di utilizzo  in uso temporaneo		in uso permanente		in abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio  struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in pietra struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura in scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura in legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento in mattoni struttura perimetrale parziale in legno finitura intonaco "civile" struttura in legno verniciata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		struttura manto d presenz scale es parabole griglie in	sterne e e antenne varie n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica  Originale  Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura.  Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori.  Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione  Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edifi Cattivo (necessita di interventi sull'intera struttu						

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
9	Pertinenze  a verde aperto  presenza di manufatto di servizio (deposito attrezzi,legnaia,)  a verde	N° 39					
10	Viabilità       accesso all'edificio            □ strada provinciale strada forestale           □ strada comunale sentiero						
11	Reti tecnologiche  Acqua  Acque reflue  rete potabile  vasca accumulo  vasca imhof  sorgente  assente  assente  assente	EL/consorzio					
12	Vincoli legislativi individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)						
PREVISIONE P.R.G.							
13	Tipologie di intervento (Art.6)  Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale						
14	Destinazione d'uso compatibile  Agricola  Abitativa non permanente (stagionale)  Produttiva  Esercizio pubblico						
15	Ampliamento volumetrico  sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente.  non sono ammessi ampliamenti volumetrici.  vedere scheda progettuale allegata.						
16	Apertura nuovi fori sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso non permanente. non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti. vedere scheda progettuale allegata.						
17	Note:  - la "ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale" deve essere effettuata secondo lo schema progettuale allegato rispettando anche le prescrizioni sull'uso dei materiali è ammessa anche la sola demolizione con ripristino ambientale dei luoghi, secondo l'art. 77 lettera f della L.P. 4 agosto 2015, n°15 e smaltimento di tutti i materiali di risulta il manto di copertura sia rifatto in scandole.						

## stato di fatto



## schema progettuale proposto



#### note:

- manto di copertura in scandole
- struttura perimetrale a blockhaus
- struttura tetto in legno massiccio
- finestra max 80 x 80 cm.
- n°max finestre 3

