## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

№ 40

DATI GENERALI Denominazione: CHIESETTA DEGLI ALPINI

Comune di CAVALESE Località: val moena Sotto località: val moena.

C.C. CAVALESE p.fond. 5559/1 Altitudine: 1740m. s.l.m.


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto A Foto B

## CARTA TECNICA 1:10.000 N°Foglio 044140



	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla chiesetta alpir	ıi		<sub>N°</sub> 40	
2	Situazione catastale  anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 edificio non accatastato						
3	Proprità attuale  Comune	$\boxtimes$	Magnifica Comunità di Fiemme		Privato		
4	Uso attuale  Agricolo		Abitativo stagionale		Privato		
5	Grado di utilizzo  in uso temporaneo		in uso permanente		in abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio  struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in pietra struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura in scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura in legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento in mattoni struttura perimetrale parziale in legno finitura intonaco "civile" struttura in legno verniciata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		struttura manto d presenz scale es parabole griglie in	sterne e e antenne varie n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica  Originale  Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura.  Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori.  Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione  Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edifi Cattivo (necessita di interventi sull'intera strutto	,					

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
	Pertinenze	№ <b>4</b> 0					
9	a verde aperto presenza di manufatto di servizio (deposito attrezzi,legnaia,)	recintato					
	Viabilità accesso all'edificio						
10	strada provinciale strada comunale sentiero						
	Reti tecnologiche Acqua Acque reflue Energia ele	ettrica					
11	rete potabile rete fognaria rete ENE vasca accumulo vasca imhof assente sorgente adispersione assente assente	EL/consorzio					
	Vincoli legislativi						
12	individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)						
PREVISIONE P.R.G.							
	Tipologie di intervento (Art.6)						
13	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale						
	Destinazione d'uso compatibile Agricola						
14	Abitativa non permanente (staç Produttiva	gionale)					
	Esercizio pubblico						
	Ampliamento volumetrico						
15	sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente.  non sono ammessi ampliamenti volumetrici.						
	Apertura nuovi fori						
16	sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso non permanente.  non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti.						
4 7	Note:						
17							