## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

 $N^{\circ}$  42

DATI GENERALI Denominazione: Bivacco Malga nuova Val Moena

Comune di CAVALESE Località: bivacco malga nuova di val moena

C.C. CAVALESE p.ed. 2062 Altitudine: 1748m. s.l.m.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto A



Foto B

## CARTA TECNICA 1:10.000

N°Foglio 044140



	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla manufatto par	ziale			
2	Situazione catastale  anteriore al 1860  tra il 1860 e il 1939  posteriore al 1939  edificio non accatastato						
3	Proprità attuale  Comune	$\boxtimes$	Magnifica Comunità di Fiemme	P	'rivato		
4	Uso attuale  Agricolo	$\bowtie$	Abitativo stagionale	P	'rivato		
5	Grado di utilizzo  in uso temporaneo		in uso permanente	ir ir	n abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio  struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in pietra struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura in scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura in legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento in mattoni struttura perimetrale parziale in legno finitura intonaco "civile" struttura in legno verniciata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		struttura nanto c presenz scale es parabol griglie ii	e e antenne varie n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica  Originale  Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura.  Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori.  Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione  Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edifi Cattivo (necessita di interventi sull'intera struttu						

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
9	Pertinenze  ☐ a verde aperto ☐ presenza di manufatto di servizio ☐ a verde	N° 42					
9	(deposito attrezzi,legnaia,)	redittato					
10	Viabilità accesso all'edificio    ☐ strada provinciale ☐ strada forestale ☐ sentiero ☐ sentie						
11	Reti tecnologiche  Acqua  Acque reflue  Finergia el  rete potabile  vasca accumulo  vasca imhof  sorgente  assente  assente  assente	EL/consorzio					
12	Vincoli legislativi individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)						
PREVISIONE P.R.G.							
13	Tipologie di intervento (Art.6)  Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale						
14	Destinazione d'uso compatibile  Agricola  Abitativa non permanente (statement de la companion	gionale)					
15	Ampliamento volumetrico  sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente.  non sono ammessi ampliamenti volumetrici.						
16	Apertura nuovi fori  sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso non permanente.  non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti.						
17	Note: - ammessa anche la sola demolizione ai fini di una riqualificazione ambientale secondo l'art. 77 lettera f della L.P. 4 agosto 2015, n° 15.						