CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

DATI GENERALI Denominazione: BAITA "BAITO SASSO PIATTO"

Comune di CAVALESE Località: Val della Roda Sotto località:

C.C. CAVALESE 5517/2 Altitudine: 2040m. s.l.m. p.fond.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

№ 8



Foto A



Foto B

CARTA TECNICA 1:10.000 N°Foglio 044100 Dos dei Laresi AITO DE LA CASA

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO					SCHEDA N° 8	
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla manufatto par	ziale			
2	Situazione catastale anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 edificio non accatastato						
3	Proprità attuale Comune		Magnifica Comunità di Fiemme		Privato		
4	Uso attuale Agricolo	\boxtimes	Abitativo stagionale		Privato		
5	Grado di utilizzo in uso temporaneo		in uso permanente		in abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in cls struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura In scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura In legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento In mattonI struttura perimetrale parziale in legno finitura Intonaco "civile" struttura In legno verniclata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		struttura manto c presenz scale es parabol griglie in	sterne e e antenne varle n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica ✓ Originale ✓ Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura. ✓ Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori. ✓ Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edifici Cattivo (necessita di interventi sull'intera strutturi						

L

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
		№ 8					
	Pertinenze						
9	a verde aperto presenza di manufatto di servizio a verde (deposito attrezzi,legnaia,)	recintato					
	Viabilità accesso all'edificio						
10	strada provinciale strada comunale						
	strada forestale sentiero						
	Reti tecnologiche Acqua Acque reflue Energia el	ettrica					
11	rete potabile rete fognaria rete EN	EL/consorzio					
	vasca accumulo vasca imhof assente a dispersione						
	assente assente						
	Vincoli legislativi						
12	individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)						
PREVISIONE P.R.G.							
	Tipologie di intervento (Art.6)						
	Manutenzione ordinaria						
13	Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo						
	Ristrutturazione edilizia						
	Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale						
	Destinazione d'uso compatibile Agricola						
14	Abitativa non permanente (sta	gionale)					
'-	Esercizio pubblico						
	Ampliamento volumetrico						
15	sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente.						
	non sono ammessi ampliamenti volumetrici.						
	Apertura nuovi fori						
16	sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il						
10	cambio di destinazione d'uso non permanente. non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti.						
	Note: - il manto di copertura sia rifatto in scandole.						
17							
1							