CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

№ 38

DATI GENERALI Denominazione: BAITA "BAITO DEL BOGOLE"

Comune di CAVALESE Località: val moena Sotto località:

C.C. CAVALESE 2056 Altitudine: 1730m. s.l.m. p.ed.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto A



Foto B

CARTA TECNICA 1:10.000

N°Foglio 044140




	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO					scheda n° 38	
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla manufatto para	ziale			
2	Situazione catastale anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 edificio non accatastato						
3	Proprità attuale Comune	\boxtimes	Magnifica Comunità di Fiemme		Privato		
4	Uso attuale Agricolo	\boxtimes	Abitativo stagionale		Privato		
5	Grado di utilizzo in uso temporaneo		in uso permanente		in abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in pietra struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura in scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura in legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento in mattoni struttura perimetrale parziale in legno finitura intonaco "civile" struttura in legno verniciata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		manto di presenzi scale es parabole griglie in	sterne e e antenne varie n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica Originale Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura. Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori. Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edific						


L

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO SCHEDA N° 38					
	Pertinenze					
9	a verde aperto presenza di manufatto di servizio a verde recintato					
	(deposito attrezzi,legnaia,)					
	Viabilità accesso all'edificio					
10	strada provinciale strada comunale sentiero					
	strada forestale sentiero					
11	Reti tecnologiche Acqua Acque reflue Energia elettrica					
	rete potabile rete fognaria rete ENEL/consorzio					
	vasca accumulo vasca imhof assente a dispersione					
	assente assente					
	Vincoli legislativi					
12	individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)					
PREVISIONE P.R.G.						
	Tipologie di intervento (Art.6)					
13	Manutenzione ordinaria					
	Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo					
	Ristrutturazione edilizia					
	Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale					
14	Destinazione d'uso compatibile Agricola Abitativa non permanente (stagionale)					
	Produttiva					
	Esercizio pubblico					
	A					
15	Ampliamento volumetrico sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il					
	cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente. non sono ammessi ampliamenti volumetrici.					
	vedere scheda progettuale allegata.					
16	Apertura nuovi fori sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il					
	cambio di destinazione d'uso non permanente.					
	non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti. vedere scheda progettuale allegata.					
17	Note: - la "ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale" deve essere effettuata secondo lo schema progettuale allegato rispettando anche le prescrizioni sull'uso dei materiali.					
	 è ammessa anche la sola demolizione con ripristino ambientaledei luoghi e smaltimento di tutti i materiali di risulta. il manto di copertura sia rifatto in lamiera brunita o in scandole. 					
	- ammessa anche la sola demolizione ai fini di una riqualificazione ambientale secondo l'art. 77 lettera f della L.P. 4 agosto 2015, n° 15.					


stato di fatto



pianta 1:100




prospetto 1:100




Scheda n.°

schema progettuale proposto



pianta 1:100



prospetto 1:100

note:

- manto di copertura in scandole
- struttura tetto in legno massiccio
- muratura in elevazione a raso sasso in porfido
- pendenza tetto = 45%
- porta 85 x 200 cm.
- n°max finestre 6

Scheda n.°