CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

N° 58

DATI GENERALI Denominazione: BAITO DEI CACCIATORI (baito foghèra Malga Val Moena Alta)

Comune di CAVALESE Località: Val Moena Sotto località: _ C.C. CAVALESE

1890m. s.l.m. Altitudine: p.fond. 5561


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto da documentazione storica.

CARTA TECNICA 1:10.000

N°Foglio 044150



	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO						
1	Tipologia funzionale		baita casara malga stalla agriturismo				
2	Situazione catastale anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 edificio non accatastato						
3	Proprità attuale Comune	\boxtimes	Magnifica Comunità di Fiemme		Privato		
4	Uso attuale Agricolo	\boxtimes	Abitativo stagionale		Privato		
5	Grado di utilizzo in uso temporaneo		in uso permanente	⊠ i	n abba	ndono	
6	Caratteristiche dell'edificio struttura in legno assito struttura principale in mattoni basamento in pietra struttura perimetrale parziale in pietra finitura intonaco "raso sasso" parti in legno al naturale struttura tetto con trave di colmo manto copertura in scandole presenza di superfetazioni poggioli camini		struttura in legno a blokbau struttura mista assito/blokbau basamento in mattoni struttura perimetrale parziale in legno finitura intonaco "civile" struttura in legno verniciata struttura del tetto a capriate manto di copertura in lamiera presenza di abbaini terrazze (anche raso suolo) scuretti esteni in legno		struttura manto d presenz scale es parabola griglie in	sterne e e antenne varie n ferro enti in PVC/alluminio	
7	Tipologia architettonica ☐ Originale ☐ Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura. ☐ Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori. ☐ Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.						
8	Stato conservazione Buono (necessita solo di manutenzione) Discreto (necessita di interventi su parti di edif Cattivo (necessita di interventi sull'intera strutti						

	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO							
9	Pertinenze ☐ presenza di manufatto di servizio ☐ a verde (deposito attrezzi,legnaia,)	№ 58						
10	Viabilità accesso all'edificio							
11	Reti tecnologiche Acqua Acque reflue Energia el rete potabile vasca accumulo vasca imhof sorgente assente assente assente	EL/consorzio						
12	Vincoli legislativi individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)							
PREVISIONE P.R.G.								
13	Tipologie di intervento (Art.6) Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale							
14	Destinazione d'uso compatibile Agricola Abitativa non permanente (statement de la compatibile) Produttiva Esercizio pubblico	gionale)						
15	Ampliamento volumetrico Sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici.							
16	Apertura nuovi fori sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso non permanente. non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti.							
17	7 Note: - si tratta della ricostruzione di una baita di cui esistono le tracce e la documentazione storica. - si allega schema dimensionale e formale per la ricostruzione.							